


MASO COFLARI – MASO VIOLERI



ANALISI EDIFICIO

1	Tipologia funzionale: Edificio prevalentemente residenziale ☒ Edificio produttivo ☐ Edificio speciale ☐ Stalle ☐	Baite ☐ Malghe ☐ MASO.....	☐ ☐ ☒ ☐												
2	Epoca di costruzione:	Anteriore al 1860 ☒ Tra il 1860 e il 1939 ☐ Posteriore al 1939 ☐	☒ ☐ ☐												
3	Tipologia Architettonica Storica:	Alta definizione ☒ Media definizione ☐ Bassa definizione ☐ Nessuna definizione ☐	☒ ☐ ☐ ☐												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali:	Volumetrici originali ☒ Costruttivo ☒ Complementari ☒ Decorativi ☒ Totale	<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>☒</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> 24	☒	1	0	☒	1	0	☒	1	0	☒	1	0
☒	1	0													
☒	1	0													
☒	1	0													
☒	1	0													
5	Degrado:	Nullo ☐ Medio ☒ Elevato ☐	☐ ☒ ☐												
6	Grado di utilizzo:	Utilizzato ☐ Sottoutilizzato ☒ In stato di abbandono ☐	☐ ☒ ☐												
7	Spazi di pertinenza:	Alta qualità ☐ Media qualità ☒ Bassa qualità ☐	☐ ☒ ☐												
8	Vincoli Legislativi:														
9	Categoria di intervento prevista dal Piano Precedente:C.....														
10	Note:														

PROGETTO:

11	Categoria di intervento prevista: <u>RISANAMENTO CONSERVATIVO - R2 -</u>		
12	Vincoli Particolari:	Tipo di Vincolo: Oggetto di Vincolo:	
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: <u>R2</u>		

Documentazione Fotografica n°1.



Documentazione Fotografica n°2.




Documentazione Fotografica n°3.



Documentazione Fotografica n°4.





ANALISI EDIFICIO

1	Tipologia funzionale:			
	Edificio prevalentemente residenziale	☒	Baite	☐ E
	Edificio produttivo	☐ B	Malghe	☐ F
	Edificio speciale	☐ C		☐ G
	Stalle	☐ D		☐ H
2	Epoca di costruzione:			
	Anteriore al 1860	☒	☐ 8	
	Tra il 1860 e il 1939	☐ 6	☐ 6	
	Posteriore al 1939	☐ 4	☐ 4	
3	Tipologia Architettonica Storica:			
	Alta definizione	☐ 8	☐ 8	
	Media definizione	☒ 6	☒ 6	
	Bassa definizione	☐ 4	☐ 4	
	Nessuna definizione	☐ 0	☐ 0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali:			
	Volumetrici originali	☒ 1 0	☒ 1 0	
	Costruttivo	☐ 2 ☒ 0	☐ 2 ☒ 0	
	Complementari	☐ 2 ☒ 0	☐ 2 ☒ 0	
	Decorativi	☐ 2 ☒ 0	☐ 2 ☒ 0	
	Totale	☐ 19	☐ 19	
5	Degrado:			
	Nulla	☐	☐	
	Medio	☒	☒	
	Elevato	☐	☐	
6	Grado di utilizzo:			
	Utilizzato	☒	☒	
	Sottoutilizzato	☐	☐	
	In stato di abbandono	☐	☐	
7	Spazi di pertinenza:			
	Alta qualità	☐	☐	
	Media qualità	☒	☒	
	Bassa qualità	☐	☐	
8	Vincoli Legislativi:			
9	Categoria di intervento prevista dal Piano Precedente: C			
10	Note:			
				
				
				

PROGETTO:

11	Categoria di intervento prevista: <u>RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R3 -</u>
12	Vincoli Particolari:
	Tipo di Vincolo: Oggetto di Vincolo:
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: <u>R3</u> <u>R2</u>

Documentazione Fotografica n°.1.



Documentazione Fotografica n°.2.



Documentazione Fotografica n°3.



Documentazione Fotografica n°4.

