

VILLA MARIA – VILLA AMBACH


ANALISI EDIFICIO

1	Tipologia funzionale:		
	Edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A	Baite <input type="checkbox"/> E
	Edificio produttivo	<input type="checkbox"/> B	Malghe <input type="checkbox"/> F
	Edificio speciale	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> G
	Stalle	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> H
2	Epoca di costruzione:	Anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8
		Tra il 1860 e il 1939	<input checked="" type="checkbox"/> 6
		Posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia Architettonica Storica:	Alta definizione	<input checked="" type="checkbox"/> 8
		Media definizione	<input type="checkbox"/> 6
		Bassa definizione	<input type="checkbox"/> 4
		Nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali:	Volumetrici originali	<input checked="" type="checkbox"/> 1 0
		Costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/> 1 0
		Complementari	<input checked="" type="checkbox"/> 1 0
		Decorativi	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0
		Totale	<input type="checkbox"/> 21
5	Degrado:	Nulla	<input checked="" type="checkbox"/>
		Medio	<input type="checkbox"/>
		Elevato	<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo:	Utilizzato	<input type="checkbox"/>
		Sottoutilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
		In stato di abbandono	<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza:	Alta qualità	<input type="checkbox"/>
		Media qualità	<input checked="" type="checkbox"/>
		Bassa qualità	<input type="checkbox"/>
8	Vincoli Legislativi: <u>LEGG. 1089/39</u>		
9	Categoria di intervento prevista dal Piano Precedente: <u>B</u>		
10	Note:		

PROGETTO:

11	Categoria di intervento prevista: <u>RESTAURO RA</u>
12	Vincoli Particolari:
	Tipo di Vincolo:..... Oggetto di Vincolo:.....
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: <u>RA</u>

Documentazione Fotografica n°1..



Documentazione Fotografica n°2..



COMUNE DI RUFFRE' - PROVINCIA DI TRENTO


PIANO REGOLATORE GENERALE

- ZONE DI CONSERVAZIONE -

SCHEDATURA DEI MANUFATTI E DEI SITI DI RILIEVO

NUMERO EDIFICIO 73	P.ED. 99	F.M. 6
COMPENSORIO - C6 -		
Comune Amministrativo - RUFFRE' -	Comune Catastale - RUFFRE' -	
Località : VILLA AMBACH	Data di Rilievo : 1998	
Categoria di Piano Precedente: B	Categoria di Piano Prevista: R1	

ESTRATTO MAPPA



ANALISI EDIFICIO

1	Tipologia funzionale:		
	Edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Baite <input type="checkbox"/>
	Edificio produttivo	<input type="checkbox"/>	Malghe <input type="checkbox"/>
	Edificio speciale	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Stalle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Epoca di costruzione:		
	Anteriore al 1860		<input type="checkbox"/>
	Tra il 1860 e il 1939		<input checked="" type="checkbox"/>
	Posteriore al 1939		<input type="checkbox"/>
3	Tipologia Architettonica Storica:		
	Alta definizione		<input checked="" type="checkbox"/>
	Media definizione		<input type="checkbox"/>
	Bassa definizione		<input type="checkbox"/>
	Nessuna definizione		<input type="checkbox"/>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali:		
	Volumetrici originali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
	Costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
	Complementari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
	Decorativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
	Totale		<input type="checkbox"/> 22
5	Degrado:		
	Nulla		<input checked="" type="checkbox"/>
	Medio		<input type="checkbox"/>
	Elevato		<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo:		
	Utilizzato		<input type="checkbox"/>
	Sottoutilizzato		<input checked="" type="checkbox"/>
	In stato di abbandono		<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza:		
	Alta qualità		<input checked="" type="checkbox"/>
	Media qualità		<input type="checkbox"/>
	Bassa qualità		<input type="checkbox"/>
8	Vincoli Legislativi: <u>LEGGE 1089/39</u>		
9	Categoria di intervento prevista dal Piano Precedente: <u>B</u>		
10	Note:		

PROGETTO:

11	Categoria di intervento prevista: <u>RESTAURO - R1-</u>		
12	Vincoli Particolari:		
	Tipo di Vincolo:		
	Oggetto di Vincolo:		
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza: <u>R1</u>		

Documentazione Fotografica n°1.



Documentazione Fotografica n°2.

